

ДАТЧИК РАСХОДА ДРС РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 345.01.00.000-01 РЭ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Волгоград (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395) 279-98-46 Киргизия (996)312-96-26-47 Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Таджикистан (992)427-82-92-69 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта sna@nt-rt.ru || Сайт: http://sibneft.nt-rt.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1 Описание и работа изделия	3
1.1 Назначение изделия	3
1.2 Технические характеристики	5
1.3 Комплектность	8
1.4 Устройство и работа	22
1.5 Маркировка и пломбирование	23
1.6 Обеспечение взрывозащищенности Вн	23
2 Использование по назначению	24
2.1 Подготовка изделия к использованию	24
2.2 Порядок установки	24
2.3 Использование изделия	25
3 Поверка	.26
4 Техническое обслуживание	26
5 Хранение	27
6 Транспортирование	
7 Утилизация	28
Приложение А Датчики расхода. Общий вид	29
Приложение Б Чертеж средств взрывозащиты	40
Приложение В Схемы соединений и подключения	42
К настоящему документу приложены:	
 Датчик расхода ДРС. Монтажный чертёж (345.01.00.000 МЧ, листы 1-5); 	,

- Датчик расхода ДРС. Схема электрическая принципиальная
 (345.01.00.000-02 ЭЗ, 345.01.00.000-04 ЭЗ, 345.01.00.000-05 ЭЗ);
- Датчик расхода ДРС. Схема электрическая принципиальная
 (345.01.00.000-03 ЭЗ, 345.12.00.000 ЭЗ, 345.12.00.000-01 ЭЗ).

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на датчик расхода модификации ДРС, Государственный реестр № 68466-17 и содержит описание его устройства, принципа действия, технических характеристик и сведений, необходимых для правильной и безопасной эксплуатации изделия.

К работе по монтажу и обслуживанию датчика расхода ДРС должны допускаться лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электроприборами, квалификация — слесарь КИП и А (оператор) не ниже четвёртого разряда.

Датчик расхода ДРС не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

Датчик расхода ДРС соответствует обязательным требованиям ТУ 4213-035-12530677-2016 "Датчики расхода ДРС".

1 Описание и работа изделия

1.1 Назначение изделия

1.1.1 Датчик расхода ДРС (далее — датчик расхода) со встроенным программным обеспечением **ПО "VFD"** предназначен для линейного преобразования объёмного расхода жидкости, протекающей в трубопроводе, в последовательность электрических импульсов с нормированной ценой в зависимости от типоразмера датчика расхода и в токовый сигнал 4-20 мА.

Датчик расхода в составе счётчика жидкости СЖУ работает совместно с блоком преобразования измерительным БПИ-01.1 (далее — блок БПИ-01.1) или с блоком вычисления расхода микропроцессорным БВР.М (далее — блок БВР.М), или с контроллером универсальным МИКОНТ-186.

Датчик расхода может эксплуатироваться в составе других счетчиков и информационно-измерительных систем, воспринимающих электрические импульсные сигналы, с частотой в диапазоне 0,2–200 Гц или токовые сигналы.

Датчик расхода, в соответствии с заказом, обеспечивает цифровой выход по HART-протоколу (с токовым выходом) или по интерфейсу RS-485 (без токового выхода - исполнение «**Ц**») с протоколом ModBus [RTU].

- 1.1.2 Область применения промышленные предприятия, объекты коммунально-бытового назначения.
- 1.1.3 Датчик расхода может устанавливаться в помещениях или на открытом воздухе (под навесом) и эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от минус 45 до плюс 50 °C и относительной влажности воздуха до 95 % при температуре 35 °C.

- 1.1.4 Датчик расхода сохраняет работоспособность после замерзания и последующего оттаивания рабочей жидкости в проточной части датчика расхода, а также при образовании наледи или отложений осадков на проточной части датчика расхода толщиной не более 1 мм.
- 1.1.5 По защищенности от проникновения внешних твердых предметов и воды датчик расхода, в соответствии с заказом, имеет степень защиты IP57 или IP68 по ГОСТ 14254-2015.
- 1.1.6 По прочности к воздействию синусоидальных вибраций датчик расхода имеет группу исполнения N4 по ГОСТ Р 52931-2008.
- 1.1.7 Встроенное программное обеспечение **ПО "VFD"** датчика расхода имеет уровень защиты высокий (в соответствии с Р 50.2.077-2014).
- 1.1.8 По устойчивости к воздействию атмосферного давления группа исполнения P1 по ГОСТ Р 52931-2008.
- 1.1.9 По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха группа исполнения С4 по ГОСТ Р 52931-2008, но для температуры окружающего воздуха от минус 45 до плюс 50 °C и относительной влажности воздуха до 95 % при температуре 35 °C.
- 1.1.10 Датчик расхода соответствует требованиям по ГОСТ 30852.0-2002, ГОСТ 30852.14-2002 к конструкции взрывозащищенного электрооборудования группы II с защитой вида "*n*" (маркировка взрывозащиты **ExnAIIT6 X**) и допускает эксплуатацию во взрывоопасных зонах помещений классов B-1а и B-1г.

Взрывобезопасность датчика расхода обеспечивается отсутствием в электрической схеме элементов нормально искрящих и подверженных нагреву выше 80 °C, а также степенью защиты оболочки IP57 по ГОСТ 14254-2015.

Датчик расхода взрывозащищенного исполнения **«Вн»** с видом взрывозащиты "d" - "Взрывонепроницаемая оболочка" соответствует требованиям ГОСТ 30852.0-2002, ГОСТ 30852.1-2002, имеет маркировку взрывозащиты **1ExdIICT6 X**, степень защиты IP68 по ГОСТ 14254-2015 и допускает эксплуатацию во взрывоопасных зонах помещений класса В-II.

 Π р и м е ч а н и е - Знак "X" в маркировке взрывозащиты указывает, что при эксплуатации необходимо принимать меры защиты от превышения температуры наружной поверхности датчика расхода от измеряемой среды выше значения, допустимого для температурного класса T6.

Датчик расхода должен применяться в полном соответствии с требованиями "Правила устройства электроустановок" (ПУЭ гл.7.3), "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТЭЭП гл.3.4), других нормативных документов, регламентирующих применение оборудования во взрывоопасных зонах.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Измеряемая среда – вода, нефть, нефтепродукты и другие, неагрессивные к стали марки 12X18H10T и 20X13, жидкости или сжиженные газы с параметрами:

– концентрация солей, г/дм ³ , не более	20,0;
– концентрация твёрдых частиц, г/дм ³ , не более	1,0;
– максимальный поперечный размер твёрдых частиц, мм	3,0;
– избыточное давление, МПа от Р _{min}	до Р _{тах} ;
– температура, °С от () до 150;
– вязкость, м ² /с, не более	$2,0.10^{-6}$.
T	

Примечания

- 1 Значение нижнего предела избыточного давления P_{min} определяется из расчета на кавитационный запас при максимальном эксплуатационном расходе и равняется (P_{π} +0,3) МПа, где P_{π} давление насыщенного пара измеряемой среды при рабочей температуре;
 - 2 Для датчиков расхода ДРС-12A(M) вязкость среды не более $2,0\cdot10^{-6}$ м²/с;
- 3 Максимальное значение верхнего предела избыточного давления P_{max} из ряда: 2,5; 4,0; 6,3 10,0; 16,0; 20,0; 25,0 МПа в соответствии с заказом.

1.2.2 Основные параметры датчиков расхода приведены в таблице 1.

Таблица 1

Типоразмер и модифика- ция датчика расхода	Номинальный диаметр DN, мм	Номинальное давление PN, МПа	Наимень ший рас- ход, м ³ /ч Q* _{наим}	-	он экс- ционных ов, м ³ /ч наиболь- ший Q _{наиб}	Цена вы- ходного импульса, ×10 ⁻³ м ³
ДРС-25 ДРС-25Г	80, 100 100	6,3; 25,0	0,8 1	1 1,25	25	0,1
ДРС-50 ДРС-50Г	80, 100 100	6,3; 25,0	1,25 2	2 2,5	62,5	1
ДРС-200 ДРС-200Г	100	6,3; 25,0	5	8	200	1
ДРС-300 ДРС-300Г	100	6,3; 25,0	10	12	300	1
ДРС-500Н	150	4,0	12,5	15	500	1
ДРС-12A ДРС-12M	50	6,3; 25,0	0,15	0,2	12	0,01
ДРС-25А ДРС-25АГ	50	6,3; 25,0	0,6 0,8	0,8 1,0	30	0,1
ДРС-25М ДРС-25МГ	50	6,3; 25,0	0,6 0,8	0,8 1,0	30	0,1
ДРС-100М ДРС-100МГ	80	6,3; 25,0	2,5	3	100	1

Продолжение таблицы 1

Типоразмер и модифика- ция датчика расхода	Номинальный диаметр DN, мм	Номинальное давление PN, МПа	Наимень- ший рас- ход, м ³ /ч Q* _{наим}	Диапазоплуатация расходо переходный Q^*_{nep}	ционных	Цена вы- ходного импульса, ×10 ⁻³ м ³
ДРС-200М ДРС-200МГ	100	6,3; 25,0	4	5	200	1
ДРС-500М ДРС-500МГ	150	6,3; 25,0	12,5	15	500	1

^{*} Нормируется при вязкости измеряемой среды до $1.0 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{c}$.

Примечания

1 При работе на средах с вязкостью от $1,0\cdot10^{-6}$ до $12\cdot10^{-6}$ м 2 /с - нижний предел эксплуатационных расходов и наименьший расход должны определяться по формулам

$$Q^{\nu}_{\text{пер}} = Q^*_{\text{пер}} \cdot v \cdot 10^6, \, \text{M}^3/\text{y}, \, Q^{\nu}_{\text{наим}} = Q^*_{\text{наим}} \cdot v \cdot 10^6, \, \text{M}^3/\text{y},$$

где v - вязкость измеряемой среды, m^2/c .

- 2 Исполнение датчиков расхода ДРС-25Г, ДРС-50Г, ДРС-200Г, ДРС-300Г, ДРС-25АГ, ДРС-25МГ, ДРС-100МГ, ДРС-200МГ, ДРС-500МГ изготавливается по специальному заказу для сред, содержащих газовую фазу до 5 % (по объему), дополнительная погрешность по жидкости при максимальном газосодержании не превышает 5 %.
- 3 Датчик расхода допускает "перегрузку" по расходу в пределах от $Q_{\text{наиб}}$ до 1,6 $Q_{\text{наиб}}$ при избыточном давлении не менее 0,8 МПа.
- 4 Номинальный диаметр датчика расхода DN соответствует номинальному диаметру подсоединяемого трубопровода.
- 1.2.3 Основная относительная погрешность датчика расхода по импульсному выходу в диапазоне расходов от $Q_{\text{пер}}$ до $Q_{\text{наи6}}$ не превышает $\pm 1,0$ % или $\pm 1,5$ % (в соответствии с заказом), в диапазоне расходов от $Q_{\text{наим}}$ до $Q_{\text{пер}}$ не превышает $\pm 4,0$ % (см.таблицу 1).
- 1.2.4 Основная погрешность датчика расхода по токовому выходу, приведенная к верхнему пределу, во всем диапазоне расходов без перегрузки не превышает $\pm 2,5$ %.
- 1.2.5 Дополнительная погрешность датчика расхода от изменения температуры измеряемой среды от $20\,^{\circ}$ С до любого значения в диапазоне от 0 до $150\,^{\circ}$ С, не более $\pm 0.35\,^{\circ}$ М на каждые $10\,^{\circ}$ С изменения температуры.
- 1.2.6 Дополнительная погрешность датчика расхода от изменения вязкости рабочей среды от $1.0 \cdot 10^{-6}$ до $12.0 \cdot 10^{-6}$ м²/с, не превышает ± 0.35 % на каждые $2.0 \cdot 10^{-6}$ м²/с изменения вязкости.
- 1.2.7 Потери давления на датчике расхода при наибольшем эксплуатационном расходе и при плотности жидкости 1,0 кг/дм³, не более:
- 0,06 МПа для датчиков расхода ДРС-12A, ДРС-12M, ДРС-25A(Г), ДРС-25M(Г), ДРС-100M(Г), ДРС-200M(Г), ДРС-500H;

- 0,1 МПа для датчиков расхода ДРС-25(Γ), ДРС-50(Γ), ДРС-200(Γ), ДРС-300(Γ), ДРС-500М(Γ).
- 1.2.8 Электрические параметры импульсной выходной цепи датчика расхода, гальванически развязанной от остальных цепей датчика и его корпуса и представленной периодическим импульсным изменением выходного сопротивления (оптронный ключ), имеют значения:
- цена импульсов по умолчанию соответствует таблице 1 и может быть изменена по специальному заказу.
 - 1.2.9 Параметры токового выхода:

 - нагрузочное сопротивление, $R_{\rm H}$, Oм, не более $R_{\rm H} = \frac{U_{\rm H} 11}{24 \cdot 10^{-3}}$.
- 1.2.10 Питание датчика расхода осуществляется от стабилизированного источника постоянного тока напряжением от 20 до 28 В, обеспечивающего нагрузочный ток не менее 50 мА.
- 1.2.12 Программное обеспечение ПО "**VFD**" имеет идентификационные данные по алгоритму CRC-16 в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

Номер версии ПО	Цифровой идентификатор ПО	Цифровой интерфейс
7	0x2E39	нет
8	0x2C44	есть

Настройки изготовителя, сервисные настройки и накопительные значения счетчиков (время наработки, объем жидкости) отделены от программы ПО "VFD", а доступные изменения настроек (скорость передачи данных по интерфейсу и др.) не являются влияющими на метрологические характеристики.

- 1.2.13 Цифровые интерфейсы HART-протокол (датчики с токовым выходом) и RS-485 с протоколом Modbus [RTU] (датчики без токового выхода) обеспечивают проверку идентификационных данных программного обеспечения и передачу следующей текущей информацией:
 - расход жидкости, в ${\rm M}^3/{\rm q}$ и в процентах от верхнего предела измерения;
- сохраняемый во встроенной энергонезависимой памяти, объем жидкости, нарастающим итогом, в ${\rm M}^3$;
 - диагностику следующих неисправностей:
 - 1) системная ошибка код 0;
 - 2) слабый "сигнал ультразвука" код 1;
 - 3) недостаточный уровень "сигнала вихрей" код 2;
 - 4) недостаточный уровень "качества вихрей" код 3;
 - 5) расход ниже диапазона измеряемых расходов код 6;
 - 6) расход выше диапазона измеряемых расходов код 7;
 - 7) сетевая "наводка" 50, 60 Гц код 4.
 - 1.2.14 Мощность, потребляемая датчиком расхода, Вт, не более 1,0.
- 1.2.15 Масса датчика расхода (без комплекта монтажных частей), кг, не более:

– ДРС-25, ДРС-25Г	20;
– ДРС-50, ДРС-50Γ	15,4;
– ДРС-200, ДРС-200Г, ДРС-300, ДРС-300Г	12,5;
– ДРС-12А, ДРС-25А, ДРС-25АГ	8;
– ДРС-500H	20;
– ДРС-12М, ДРС-25М, ДРС-25МГ	6;
– ДРС-100М, ДРС-100МГ	9;
– ДРС-200М, ДРС-200МГ	10
– ДРС-500М, ДРС-500МГ	14.
1.2.16 Габаритные размеры датчика расхода, приведены в п	іриложении А.
1.2.17 Средняя наработка на отказ, ч, не менее	75000.
1.2.18 Средний срок службы, лет, не менее	12.
1.2.19 Назначенный срок службы, лет	12.

1.3 Комплектность

1.3.1 Комплектность поставки датчика расхода приведена в таблице 3.

		Примечание (исполнение в соответствии с заказом)	взрывозащищенное	исполнение с	защитой вида " n "	(далее - вид " п ")		TOVII """	вид и, пакі			вид "п",	исп. Ц (RS-485)			взрывозащита	ында ч - (далес - исп. Вн)	,		исп Ви НАРТ				пон П Ви		
		DN, MM									<u> </u>			Ç	کر 											
		PN, MIIa	6,3	25	6,3	25	6,3	25	6,3	25	6,3	25	6,3	25	6,3	25	6,3	25	6,3	25	6,3	25	6,3	25	6,3	25
		ДРС-500М	1	1		ı	•	•	1	1	'	1	1	1	1	1	1			ı	1	1	-	1	1	1
		ДРС-200М	1	ı	- 1	ı	1	1	ı	ı	'	ı	ı	ı	1	1	1			ı	1	1	•	1	ı	1
		ДРС-100М	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1	ı	i	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1	ı	1	ı	ı	1
		ДРС-25М	1	1	ı	ı	ı	ı	1	1	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1	ı	1	ı	1	1	ı	1	ı	<u>'</u>
	B0	ДРС-500Н	1	1	ı	ı	ı	ı	1	1	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1	ı	1	ı	1	1	ı	1	ı	<u>'</u>
	Количество	ДРС-300	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	'	ı	i	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1	ı	ı	ı	ı	<u> </u>
	ипс	ДРС-200	1	ı	ı	ı	ı	ı	1	1	1	ı	ı	ı	ı	ı	1	ı	ı	ı	1	1	ı	ı	ı	<u> </u>
	K	ДРС-50	1	1	ı	ı	ı	ı	1	1	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1	ı	1	ı	1	1	ı	1	ı	<u>'</u>
		ДРС-25	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	İ	1	1	ı	ı	ı	'
		ДРС-25А	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	'	ı	i	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1	ı	ı	ı	ı	1
		ДРС-12М	1	ı	1	1	ı	ı	1	1	1	ı	1	1	ı	ı	1	1	ı	ı	1	1	ı	ı	1	Т
		ДРС-12А	1	1	ı	ı	1	1	1	1	1	1	ı	ı	1	1	1	ı	1	1	1	1	1	1	ı	<u>'</u>
		Обозначение	247.51.00.000	-01	-02	-03	247.51.00.000-04	-05	90-	-07	247.51.00.000-08	60-	-10	-11	247.57.00.000	-01	-02	-03	247.57.00.000-04	-05	90-	-07	247.57.00.000-08	60-	-10	-11
Таблица 3		Наименование	Датчик расхода ДРС																							

9

		Примечание (исполнение в соответствии с заказом)	11 44 11 11 11 11 11	ВИД Ш	TUADT	вид и, пямі	HOR u HERE	Бид и, исл. ц	D.r.	исп. Бн		MCII. BH , MAKI	II Die	исп. ц ви	вид "п", исп. Г	(газоустойчивое)	вид "п", исп. Г,	HART	II dan han hara	вид п, исп. г ц	исп. Г Вн		HOH LADT	ACII. I DII, IIANI	исп ГП Ви	
		DN, _{MM}												Ċ	OC.											
		PN, MIIa	6,3	25	6,3	25	6,3	25	6,3	25	6,3	25	6,3	25	6,3	25	6'ع	25	6,3	25	6,3	25	6'ع	25	6,3	25
		ДРС-500М	1	1	٠			ı	1		1	ı	ı	ı	1	1	-		-	-	-	-	-	-	ı	1
		ДРС-200М	ı	ı	1	ı	1	ı	ı	1		ı	ı	1	ı	t	ı	ı	ı	ı	ı	1	1	1	ı	1
		ДРС-100М	1	- 1	٠			•	1		١	ı	1	1	1	1	-	•	-	•	-	-	-	-	1	'
		ДРС-25М	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	-	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	-	1	-	1	ı	-
	ВО	ДРС-500Н	1	1	'	1	1	1	1	1	'	ı	1	ı	ı	ı	-		-	1	-	-	-	1	ı	1
	Количество	ДРС-300	1	1	'	1	1	1	1	1	'	ı	1	ı	ı	ı	-		-	1	-	-	-	1	ı	1
	лис	ДРС-200	1	1	'	1	1	1	1	1	'	ı	1	ı	ı	ı	-		-	1	-	-	-	1	ı	1
	K	ДРС-50	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1	ı	'	ı	ı	ı	ı	ı	1	ı	ı	ı	١	1	1	ı	i	-
		ДРС-25	1	1	'	1	1	1	1	1	'	ı	1	ı	ı	ı	-		-	1	-	-	-	1	ı	'
		ДРС-25А	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Н
		ДРС-12М	ı	1	'	ı		ı	1	ı	'	1	1	1		1	ı	ı	ı	ı	ı	1	ı	1	ı	ı
		ДРС-12А	ı	1	'	ı	ı	ı	1	ı	'	1	ı	1		1	ı	ı	ı	ı	ı	1	ı	ı	ı	ı
цы 3		Обозначение	247.01.00.000	-01	-02	-03	-04	-05	247.07.00.000	-01	-02	-03	-04	-05	247.11.00.000	-01	-02	-03	-04	-05	247.17.00.000	-01	-02	-03	-04	-05
Продолжение таблицы 3		Наименование	Датчик расхода ДРС																							_

		Примечание (исполнение в соответствии с заказом)				= 5	ВИД					вид " n ",		Ed	HAKI				Heel mark	вид ш,	11	исп. Ц				
		DN, MM									-			0	001											
		PN, MITa		C	5,0			בר	67			Ċ	6,3			7.5	67			()	٥,٥			נ	C7	
		ДРС-500М	1	1	ı	ı	1	ı	ı	ı	٠	ı	ı	ı	1	ı	ı	ı	-	ı	ı	ı	1	ı	ı	•
		ДРС-200М	1	1	ı	ı	ı	ı	ı	1	'	ı	ı	ı	1	1	1	ı		1	1	ı	1	1	ı	1
		ДРС-100М	ı	ı	ı	ı		ı	ı	ı	,	ı	ı	ı	ı	1	1	ı	1	1	1	ı	ı	'	ı	1
		ДРС-25М	1	•	1	1	'	1	1	1	·	1	ı	ı	1	1	1	1	•	1	1	1	'	'	'	<u>'</u>
	ľBO	ДРС-500Н	1	1	ı	ı	1	ı	1	1	'	ı	ı	ı	1	1	1	ı	1	1	1	ı	'	1	1	
	чес	ДРС-300	1	1	ı	7	'	ı	1	Т	'	1	ı	Т	ı	1	1	7	'	ı	1	_	'		<u>'</u>	П
	Количество	ДРС-200	'	1	7	1	'	ı	7	1	'	1	⊣	ı	1	1	Н	1	'	ı	7	1	'	<u>'</u>		
	K	ДРС-50	'	⊣	1	1	'	7	1	'	·	Н	ı	1	1	⊣	'	1	'	Т	1	1	'	Н		
		ДРС-25	1	1	ı	1	1	ı	1	1	1	1	ı	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		ДРС-25А	1	1	ı	1	'	ı	1	1	'	1	ı	ı	1	1	1	1	1	ı	ı	1	'	1		
		ДРС-12М	'	1	1	1	'	ı	1	1	'	1	I	ı	1	ı	ı	1	'	ı	1	1	'	1	<u>'</u>	
		ДРС-12А	1	1	ı	ı	1	ı	ı	'	'	1	ı	ı	ı	1	'	ı	1	ı	1	ı	1	1	1	
цы 3		Обозначение	247.21.00.000	-01	-02	-03	247.21.00.000-04	-05	90-	-07	247.21.00.000-08	60-	-10	-11	247.21.00.000-12	-13	-14	-15	247.21.00.000-16	-17	-18	-19	247.21.00.000-20	-21	-22	-23
Продолжение таблицы 3		Наименование	Датчик расхода ДРС																							

		Примечание (исполнение в соответствии с заказом)				D	ACII. DH								исп. Бн , НАКТ							II D	исп. Ц Вн			
		DN, _{MM}												0	100											
		PN, MITa		Ċ	6,0			ייר	C7			C	٥,0			זכ	C7			Ċ	6,0			36	3	
		ДРС-500М	-	-	-		-	-	ı	1	1	-	1	ı	1	-		ı	1	1	-	1	-	ı	ı	
		ДРС-200М	-	1	ı	1	-	ı	1	1	1	ı	ı	ı	1	ı	1	ı	1	ı	ı	ı	-	ı	ı	1
		ДРС-100М	-	- 1	1	1	-	1	-	1	-	1	1	ı	-	- 1	- 1	1	1	1	- 1	1	-	ı	ı	-
		ДРС-25М	-	ı	ı	ı	-	ı	ı	ı	1	ı	ı	ı	-	ı	1	ı	ı	ı	ı	ı	-	ı	i	
	ВО	ДРС-500Н	-	ı	ı	ı	-	ı	ı	1	-	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1	ı	ı	1	-	ı	ı	-
	Количество	ДРС-300	ı	ı	ı	1	ı	1	1	1	,	ı	1	1	ı	ı	ı	1	ı	ı	ı	1		ı	ı	\vdash
	лич	ДРС-200	ı	ı	1	ı	ı		1	1	,	ı	1	ı	ı	ı	1	ı	ı	ı	1	1		ı	1	ı
	Kc	ДРС-50	ı	1	ı	ı		1	ı	1	,	1	ı	ı	ı	1	ı	ı	ı	1	ı	1		1	ı	ı
		ДРС-25	1	ı	ı	ı	1	ı	ı	1	1	ı	ı	ı	1	ı	1	ı	1	ı	ı	1	1	ı	ı	ı
		ДРС-25А	-	- 1	1	- 1	-		,	- 1		1			-	- 1	- 1	-	1	- 1	- 1	- 1		1	1	
		ДРС-12М	-				-		,	- 1				-				-	-	- 1		- 1		1		
		ДРС-12А	1	1	ı	ı			,	1	1		1		,	1	1	- 1	ı	ı	1	1		ı	ı	
цы 3		Обозначение	247.27.00.000	-01	-02	-03	247.27.00.000-04	-05	90-	-07	247.27.00.000-08	60-	-10	-11	247.27.00.000-12	-13	-14	-15	247.27.00.000-16	-17	-18	-19	247.27.00.000-20	-21	-22	-23
Продолжение таблицы 3		Наименование	Датчик расхода ДРС																							

		Примечание (исполнение в соответствии с заказом)					вид п, исп. 1							вид "n", исп Г,	HART								вид п, исп. г ц			
		DN, MM												,	00T											
		PN, MITa		Ċ	6,3			טכ	C7			Ċ	6,3			ב	C7			Cy	٥,0			36	3	
		ДРС-500М	ı	ı	ı	i	ı	ı	ı	i	ı	i	i	ı	ı	ı	ı	i	-	ı	ı	ı	1	ı	ı	
		ДРС-200М	-	ı	ı	ı		ı	ı	1	1	ı	ı	,	ı	ı	ı	ı	-	ı	ı	ı	1	ı	ı	1
		ДРС-100М	-		1	ı	1	ı		1	١	ı	ı	ı	ı			1	•	ı	ı	ı	1	ı	1	1
		ДРС-25М	-	•	1	ı	1	1	•	1	'	ı	ı	1	'	•	•	1	•	1	1	1	•	1	1	<u> </u>
	ВО	ДРС-500Н	-	1	ı	i	ı	ı	1	ı	'	i	i	1	'	1	1	ı	1	ı	1	ı	1	ı	1	<u> </u>
	ТЭЭГ	ДРС-300	-	1	ı	T	ı	1	1	1	'	i	i	1	1	1	1	1	1	ı	1	T	1	ı	1	⊣
	Количество	ДРС-200	-		1	ı	1	1	T	1	'	ı	Т	1	1		T	1	•	1	⊣	1	,	1	7	<u> </u>
	K	ДРС-50	-	1	ı	i	ı	1	1	ı	1	1	i	ı	١	1	1	ı		7	ı	ı	1	1	1	ı
		ДРС-25	1	•	1	ı	1	1	•	1	1	ı	ı	1	1	•	•	1	1	1	1	1	1	1	1	<u> </u>
		ДРС-25А	-		1	ı	1	ı		1	1	ı	ı	ı	ı			1		ı	•	1	1	ı	1	1
		ДРС-12М	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1	ı	ı	ı	1	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1	ı	ı	ı	<u> </u>
		ДРС-12А	-		1	ı	1	1		1	'	ı	ı	1	1			1	•	1	1	1	,	1	1	<u> </u>
цы 3		Обозначение	247.31.00.000	-01	-02	-03	247.31.00.000-04	-05	90-	-01	247.31.00.000-08	60-	-10	-11	247.31.00.000-12	-13	-14	-15	247.31.00.000-16	-17	-18	-19	247.31.00.000-20	-21	-22	-23
Продолжение таблицы 3		Наименование	Датчик расхода ДРС																							

		Примечание (исполнение в соответствии с заказом)					исп. ГВн							исп. ГВн,	HART								исп. т ц Бн			
		DN, _{MM}												,	100											
		PN, MITa		Ċ	6,3			Ļ	C7			(6,3			Ļ	C7			Ċ	6,0			ב	67	
		ДРС-500М	1	1	ı	ı	-	1	1	-	1	ı	1	-	1	1	-	1	-	1	-	1	1	•	1	
		ДРС-200М	1	1	i	ı	ı	i	ı	ı	-	ı	i	ı	1	i	ı	i	ı	ı	ı	ı	1	ı	ı	1
		ДРС-100М	1	1	ı	ı	1	ı	ı	ı	1	ı	ı	ı	ı	1	ı	ı	1	ı	ı	ı	1	ı	1	ı
		ДРС-25М	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1	ı	ı	1
	ВО	ДРС-500Н	-	1	ı	ı	-	ı	ı	- 1	-	1	ı	1	-	ı	- 1	ı	1	1	- 1	1	1	- 1	'	
	Іест	ДРС-300	1	1	ı	1	-	ı	ı	1	-	1	ı	1	-	1	- 1	1	1	1	- 1	1	1	-	1	τ-
	Количество	ДРС-200	1	1	1	ı	-	ı	1	- 1	-	1	1	- 1	-	1	1	ı	1	1	1	1	1	- 1	П	
	Kc	ДРС-50	1	1	ı	ı	-	1	1		1	1	1		1	1		1	1	1		ı	1	1	1	
		ДРС-25	1	1	ı	ı	1	ı	ı	ı	1	ı	ı	-	1	1	ı	1	1	ı	ı	ı	1	ı	1	,
		ДРС-25А	ı	1	ı	ı	ı	ı	ı	ı	,	1	ı		ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	,	ı	,	,
		ДРС-12М	ı	1	ı	ı	ı	ı	ı	ı	,	ı	ı		ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	,	ı	,	,
	•	ДРС-12А	ı	1	ı	ı	ı	ı	ı	1	1	ı	ı	1	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	,	ı	ı	ı
цы 3		Обозначение	247.37.00.000	-01	-02	-03	247.37.00.000-04	-05	90-	-07	247.37.00.000-08	60-	-10	-111	247.37.00.000-12	-13	-14	-15	247.37.00.000-16	-17	-18	-19	247.37.00.000-20	-21	-22	-23
Продолжение таблицы 3		Наименование	Датчик расхода ДРС																							_

		Примечание (исполнение в соответствии с заказом)		: · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	вид п				вид и, пакі				вид п, исп. ц				исп. Бн			TG 11	ACII. DH, HAKI			II D	исп. ц ри	
		DN, MM												Ċ	08											
		PN, MITa	6 9	6,0	יַר	C7	CF	6,0	76	67	6 9	6,0	זר	67	ر ۲	6,0	של	67	CF	6,0	7.0	67	6 9	6,0	36	67
		ДРС-500М	1	ı	-	ı	-	ı	1	ı		1	,	- 1	ı	ı			-	- 1	1	- 1		-	1	-
		ДРС-200М	ı	ı	1	ı	-	ı	-	ı	,	ı	ı	ı	1	ı	1	ı	-	ı	ı	ı		ı	-	-
		ДРС-100М	ı	ı	ı	ı	-	ı	-	ı	-	ı	ı	ı	1	ı	1	ı	-	ı	ı	ı	-	ı	ı	1
		ДРС-25М	1	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1	-	ı	ı	ı	ı	ı	1	ı	1	ı	1	ı	-	ı	ı	1
	ВО	ДРС-500Н	1	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı		ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	-	ı	1	ı	-	ı	ı	
	Количество	ДРС-300	1	ı	'	ı	-	1	-	1		ı	1	ı	-	ı	,	ı	-	ı	1	1		ı	ı	ı
	ЭЛИ	ДРС-200	1	ı	ı	ı	ı	ı		1		ı	ı	ı	ı	ı	1	ı	1	ı	1	ı	ı	ı	ı	ı
	Ka	ДРС-50	1	1	ı	1	ı	7	ı	1		1	ı	Т	ı	1	1	Н	1	Т	1	T		П	ı	П
		ДРС-25	1	1	⊣	1	1	1	1	1	1	1	7		1	1	1	•	7		1		1		⊣	1
		ДРС-25А		ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	-	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1	ı		ı	-	ı	ı	1
		ДРС-12М	1	ı	'	ı	-	1	-	1		ı	,	ı	-	ı	,	ı	-	ı	1	1		ı	ı	· .
		ДРС-12А	1	1	'	1	-	1	-	1			,		-	1	,	•	-		1				-	'
цы 3		Обозначение	247.41.00.000	-01	247.41.00.000-02	-03	247.41.00.000-04	-05	247.41.00.000-06	-07	247.41.00.000-08	60-	247.41.00.000-10	-11	247.47.00.000	-01	247.47.00.000-02	-03	247.47.00.000-04	-05	247.47.00.000-06	-07	247.47.00.000-08	60-	247.47.00.000-10	-11
Продолжение таблицы 3		Наименование	Датчик расхода ДРС																							

		Примечание (исполнение в соответствии с заказом)					вид " п "								TOVII """	вид и, пакі						вид "п", исп. Ц	
		DN, _{MM}	150	20	8	100	150	20	8	100	150	20	8	100	150	20	8	100	150	20	8	100	150
		PN, MIIa	4,0		c u	ر د			30	67			c u	ი,ი			30	C7				6,3	
		ДРС-500М	ı	-	1	1	1	1	ı	ı	1	-	ı	ı	1	1	ı	ı	1	ı	1	1	Н
		ДРС-200М	ı	-	ı	1	ı	ı	ı	1	ı	-	ı	1	ı	ı	ı	1	ı	-	ı	1	1
		ДРС-100М	ı	-	1	ı	ı	ı	1	ı	ı	-	1	ı	ı	ı	1	ı	ı	-	1	ı	1
		ДРС-25М	ı	1	ı	ı	ı	1	ı	ı	ı	1	ı	ı	ı	1	ı	ı	1	1	ı	1	1
	BO	ДРС-500Н	1	ı	ı	ı	ı	1	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1	ı	ı	1	1
	Количество	ДРС-300	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı
	лич	ДРС-200	ı	-	ı	ı	ı	1	ı	ı	ı	-	ı	ı	ı	1	ı	ı	ı	-	ı	1	ı
	Kc	ДРС-50	1	-	1	- 1	i	- 1	1	ı	ı	-	1	1	ı	-	1	ı	-	-	ı	1	1
		ДРС-25	-	-	ı	ı	ı	-	ı	ı	ı	-	ı	ı	ı	-	ı	ı	-	-	ı	1	1
		ДРС-25А	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1	1
		ДРС-12М	1	-	ı	1	ı	1	-	ı	ı	-	1	ı	ı	-	1	ı	ı	-	ı	1	1
		ДРС-12А	1	-	1	1	ı	1	1	ı	ı	-	1	1	ı	-	1	ı	ı	-	1	1	-
цы 3		Обозначение	315.03.00.000	345.01.00.000	-01	-02	-03	345.01.00.000-04	-05	90-	-01	345.01.00.000-08	60-	-10	-11	345.01.00.000-12	-13	-14	-15	345.01.00.000-16	-17	-18	-19
Продолжение таблицы 3		Наименование	Датчик расхода ДРС																				

		Примечание (исполнение в соответствии с заказом)		вида " п ",	исп. Ц					É	исп. Бн							исп. Вн,	HART					11 D	исп. ц ри	
		DN, MM	09	80	100	150	09	80	100	150	50	80	100	150	20	80	100	150	20	80	100	150	20	80	100	150
		PN, MIIa		Ĺ	57			C	6,0			7.0	67			C	6,0			7.0	67			Ċ	6,0	
		ДРС-500М	-	1	ı	1	-	ı	ı	1	1	1	ı	1	1	ı	ı	1	1	ı		1	1	ı	ı	П
		ДРС-200М	-	ı	1	ı	-	ı	1	ı	ı	ı	1	ı	1	ı	1	ı	-	ı	1	ı	-	ı	1	ı
		ДРС-100М	-	1	ı	i	-	1	1	ı	ı	1	1	ı	1	1	ı	1	1	1	1	ı	-	1	ı	1
		ДРС-25М	1	ı	ı	ı	1	ı	ı	ı	1	ı	ı	ı	1	ı	ı	ı	1	ı	ı	ı	1	ı	ı	ı
	BO	ДРС-500Н	-	ı	ı	ı	-	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1	ı	ı	ı
	Количество	ДРС-300	-	ı	ı	ı	-	ı	ı	ı	1	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	-	ı	ı	ı
	лич	ДРС-200	-	ı	ı	ı	-	ı	ı	ı	1	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1	ı	ı	ı
	Kc	ДРС-50	-	ı	ı	i	-	ı	ı	ı	1	ı	ı	ı	1	ı	ı	ı	1	ı	1	ı	-	ı	ı	ı
		ДРС-25	-	1	ı	ı	-	1	-	- 1	1	1	- 1	1	-	1	-		1	1	- 1	1	-	1	1	-
		ДРС-25А	-	1	ı	ı	-	1	-	1	1	1	- 1	1	1	1	-	1	-	1	- 1	1	-	1	1	-
		ДРС-12М	-	ı	ı	i	-	ı	ı	ı	1	ı	ı	ı	1	ı	ı	1	1	ı	1	ı	-	ı	ı	1
		ДРС-12А	-	ı	1	ı	-	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1	ı	ı	ı	-	ı	ı	ı	-	ı	ı	ı
ы 3		Обозначение	345.01.00.000-20	-21	-22	-23	345.07.00.000	-01	-02	-03	345.07.00.000-04	-05	90-	-07	345.07.00.000-08	60-	-10	-111	345.07.00.000-12	-13	-14	-15	345.07.00.000-16	-17	-18	-19
Продолжение таблицы 3		Наименование	Датчик расхода ДРС																							

		Примечание (исполнение в соответствии с заказом)		вида " п ",	исп. Г Ц						исп. 1 БН						исп. ГВн,	HART						исп. Г Ц Вн		
		DN, MM	20	80	100	150	50	80	100	150	50	80	100	150	50	80	100	150	50	80	100	150	20	80	100	150
		PN, MIIa		C	67			6 9	c,0			ר	67			0	6,0			ŗ	67			Ç	6,0	
		ДРС-500М	1	1	1	T	ı	ı	ı	T	1	ı	ı	∀	ı	1	ı	T	1	ı	ı	7	ı	ı	ı	⊣
		ДРС-200М	-	ı	1	ı	ı	ı	1	ı	1	ı	1	ı	ı	ı	1	1	ı	ı	1	ı	ı	ı	1	-
		ДРС-100М	ı	⊣	1	ı	ı	⊣	ı	,	1	⊣	ı	ı	ı	7	ı	1	ı	⊣	ı	ı	ı	⊣	ı	<u> </u>
		ДРС-25М	1	1	1	ı	1	ı	1	ı	1	1	1		1	1	1		1	ı	ı	ı	1	ı	ı	1
	BO	ДРС-500Н	1	1	ı	ı	'	1	1	1	1	1	1	1	ı	1	1	1	'	1	ı	ı	-	1	1	'
	Количество	ДРС-300	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	-	ı	ı	'
	оли	ДРС-200	ı	ı	ı	ı	'	1	1	'	ı	1	1	ı	,	ı	ı	ı	'	ı	ı	ı	1	1	1	'
	K	ДРС-50	ı	ı	ı	ı	'	ı	ı	'	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1	ı	ı	ı	-	1	1	'
		ДРС-25	ı	ı	1	1	'	ı	ı	1	ı	ı	ı	ı	٠	1	ı	1	'	ı	ı	ı	ı	1	1	1
		ДРС-25А	ı	ı	1	ı	'	ı	ı	ı	1	1	1	ı	1	ı	ı	1	'	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1
		ДРС-12М	-	1	1	ı	'	1	1	'	1	1	1	1	1	1	1	1	'	1	ı	ı	-	'	1	<u> </u>
		ДРС-12А	1	1	1	ı	'	1	1	'	1	1	1	1	1	1	1	1	'	1	ı	ı	1	'	1	
ы 3		Обозначение	345.12.00.000-20	-21	-22	-23	345.17.00.000	-01	-02	-03	345.17.00.000-04	-05	90-	-07	345.17.00.000-08	60-	-10	-11	345.17.00.000-12	-13	-14	-15	345.17.00.000-16	-17	-18	-19
Продолжение таблицы 3		Наименование	Датчик расхода ДРС																							

Продолжение таблицы 3															
		•	ŀ	ŀ		Количество	иче	CTBC		ŀ	ŀ				
Наименование	Обозначение	ДРС-12А	ДРС-12М	ДРС-25А	ДРС-25	ДРС-50	ДРС-200	ДРС-300	ДРС-25М ДРС-500Н	ДРС-100М	ДРС-200М	ДРС-500М	PN, MIIa	DN, MM	Примечание (исполнение в соответствии с заказом)
Датчик расхода ДРС	345.17.00.000-20	-					· •	<u>'</u>	- 1	<u>'</u>	'	'		20	
	-21	1		1	1	1	<u> </u>	<u>'</u>		1	<u>'</u>		ייכ	80	исп. Г Ц Вн
	-22	1		1	1	1			1	'	1	<u>'</u>	7	100	
	-23	ı	1	1	ı	-	<u> </u>		1	'		1		150	
Комплект монтажных частей	247.01.07.000	1		1	1	1	'	'	'	'	'	'	25	C	
	247.01.08.000	1	1	1	ı	-	<u> </u>	_	1	-	1	-	2,5	OC	
	247.21.09.000	ı			1	1	1 1		1	'	'	'	70		
	247.21.11.000	1		1	1	1	1 1		'	'	'	'	2,5	100	
	247.21.12.000	1	,	1	1	1	1 1		1	'	'	'	25	1	
	315.03.05.000	1		,	-	-	H	<u> </u>	1 -	<u>'</u>	'	<u> </u>	4,0	150	
	345.01.08.000	ı	1			-	· -	<u> </u>	. 1		•	-		20	
	-01	ı	1	1	Т	π.	<u> </u>	<u>'</u>			<u>'</u>		7	80	
	-02	ı	ı	ı	ı	1	<u> </u>	<u>'</u>	' '	-		<u>'</u>	C,2	100	
	-03	1	1	1	-	_	1		1	1	-	1		150	
	-04	ı	Н	1	ı		<u>.</u>			<u>'</u>	!	-		50	
	-05	ı	1	1		π	<u> </u>	<u>'</u>	' '	1	<u> </u>	-	זכ	80	
	90-	1		1	1	1	<u> </u>		<u>'</u> '			<u>'</u>	7	100	
	-07	ı		ı	1	1		<u>'</u>	1	'	1	1		150	
Комплект запасных частей	315.03.06.000	-		ı	-	-	•	- 1	_	'	-	'	4,0	150	
	345.01.09.000	ı	1	ı	ı	-			- 1	<u>'</u>	ı	ı		50	
	-01	ı	ı	1	⊣			<u> </u>	<u>'</u>		<u> </u>		Ĺ	80	
	-02	ı		1	1	1	<u> </u>		<u>'</u>			<u>'</u>	۲,5	100	
	-03	ı	1	1	ı	1	<u> </u>		<u>'</u>	'		1		150	
•		•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Продолжение таблицы 3																
						Кол	Количество	CTBC								
Наименование	Обозначение	ДРС-12А	ДРС-12М	ДРС-25А	ДРС-25	ДРС-50	ДРС-200	ДРС-300	ДРС-500Н	ДРС-25М	ДРС-100M	ДРС-200М	Ž Щ ДРС-500М	DN,		Примечание (исполнение в соответствии с заказом)
Комплект сменных частей	315.03.07.000	ı	ı	1	1	1	1	1	1	,	1	'	4	150	0	
Эксплуатационная																
документация в составе:																
Руководство по																
эксплуатации	345.01.00.000-01 PЭ	1	1	1	1	1	1	Н	1		π	1 1				
Паспорт	$345.01.00.000-01\Pi C$	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 1				
Методика поверки	МП 0596-1-2017 ¹⁾	H	H	H	н	H	Н		₩							
лоставляется по специальному заказу	ьному заказу															

21

1.4 Устройство и работа

1.4.1 Датчик расхода состоит из первичного преобразователя расхода ПР и смонтированного на нем преобразователя электронного ЭП (далее - преобразователь ЭП). Преобразователь ЭП состоит из корпуса, в котором расположены плата преобразования, плата интерфейса (у датчика расхода с цифровым выходом) и плата коммутации. Структурная схема датчика расхода приведена на рисунках 1,2.



Рисунок 1 - Структурная схема датчика расхода без цифрового выхода.




Рисунок 2 - Структурная схема датчика расхода с цифровым выходом.

- 1.4.2 Датчик расхода работает следующим образом. Набегающий поток в преобразователе ПР образует за телом обтекания вихревую дорожку, состоящую из двух цепочек вихрей, образующихся на кромках тела обтекания и перемещающихся вместе с потоком. Частота срыва вихрей с тела обтекания пропорциональна скорости потока жидкости.
- 1.4.3 Принцип действия датчика расхода основан на регистрации каждого из вихрей путем "просвечивания" потока ультразвуковым лучом, направленным перпендикулярно оси тела обтекания от пьезоизлучателя к пьезоприемнику. После взаимодействия ультразвуковых колебаний с цепочкой вихрей (вихревой дорожкой) сигнал, принятый пьезоприемником, оказывается модулированным по фазе. Модулированный сигнал с выхода пьезоприемника поступает на плату преобразования.

- 1.4.4 Плата преобразования датчика расхода осуществляет выделение из модулированного сигнала, поступающего с пьезоприемника, полезного сигнала с частотой вихрей, его фильтрацию, линеаризацию и масштабирование, и обеспечивает сигналы для платы коммутации или для платы интерфейса, формирующих электрический непрерывный частотный сигнал с нормированной ценой импульса, токовый выходной сигнал 4-20 мА и цифровой выход (с платой интерфейса) RS-485 или HART. Выходные частотная, цифровая и токовая цепи гальванически развязаны от корпуса, цепи питания и между собой.
- 1.4.5 Подключение датчика расхода осуществляется посредством клеммной колодки на плате коммутации.

Примечание - Для датчиков расхода исполнения ДРС-ХХГ и ДРС-ХХМГ формирование полезного сигнала с частотой срыва вихрей осуществляется двумя пьезоэлектрическими датчиками давления, воспринимающими пульсации давления при срыве очередного вихря. Обработка полезного сигнала осуществляется платой преобразования датчиков расхода газа ДРГ.М.

1.5 Маркировка и пломбирование

- 1.5.1 На табличке, прикрепленной к корпусу датчика расхода, указаны: страна изготовления, наименование и условное обозначение типоразмера датчика расхода, знак утверждения типа СИ, наименование предприятия-изготовителя, обозначение технических условий, заводской номер, номинальное давление, номинальный диаметр, стрелка указания направления потока жидкости, степень защиты, обеспечиваемая оболочкой датчика расхода IP57 или IP68 по ГОСТ 14254-2015, маркировка взрывозащиты, год и квартал изготовления.
- 1.5.2 Места пломбирования датчика расхода указаны на монтажном чертеже 345.01.00.000 MЧ.

1.6 Обеспечение взрывозащищенности Вн

1.6.1 Взрывобезопасность датчика расхода с видом взрывозащиты "**d**" - "взрывонепроницаемая оболочка" обеспечивается исполнением деталей и их соединений с соблюдением параметров взрывозащиты по ГОСТ 30852.1-2002.

На чертеже средств взрывозащиты в приложении Б показано сопряжение деталей, обеспечивающих указанный вид взрывозащиты с указанием их допустимых параметров.

1.6.2 Взрывонепроницаемость ввода кабелей обеспечивается путем фиксации их эластичным уплотнением соответствующих размеров.

На крышках корпуса преобразователя ЭП датчика расхода взрывозащищенного исполнения нанесена предупредительная надпись: "ОТКРЫ-ВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ".

1.6.4 На табличке, прикрепленной к корпусу датчика расхода, имеется маркировка вида взрывозащиты "**1ExdIICT6 X**".

2 Использование по назначению

- 2.1 Подготовка изделия к использованию
- 2.1.1 Меры безопасности
- 2.1.1.1 ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ ДАТЧИК РАСХОДА НА ТРУБОПРОВОДАХ С ДАВЛЕНИЕМ ВЫШЕ НОМИНАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ДАТЧИКА РАСХОДА.
- 2.1.1.2 Монтаж и демонтаж датчика расхода производить только при отсутствии давления в участке трубопровода с установленным датчиком расхода.
- 2.1.1.3 Размораживание датчика расхода допускается путем нагрева корпуса преобразователя расхода ПР паром, горячей водой или др. средствами с температурой не выше 100 °C. Соединительный кабель и корпус платы преобразования при этом должны быть защищены от теплового воздействия.
- 2.1.1.4 Перед вводом датчика расхода в эксплуатацию необходимо убедиться в надежности подключения датчика к местному контуру заземления. Наименьшее сечение медных заземляющих проводников должно быть 4 мм².
- 2.1.2 Трубопровод в месте установки датчика расхода не должен испытывать постоянно действующих вибраций и тряски. Допустимый уровень вибрации частотой до 80 Гц и амплитудой до 0,15 мм.
- 2.1.3 Допускается промывка трубопровода с датчиком расхода потоком жидкости обратного направления.
 - 2.2 Порядок установки
- 2.2.1 Датчик расхода при отсутствии устройства, стабилизирующего эпюру потока, устанавливается на прямолинейном участке трубопровода, расположенным под любым углом к горизонтальной плоскости при условии полного заполнения его измеряемой средой и длина которого перед датчиком расхода должна быть не менее пяти номинальных диаметров трубопровода.

Длина прямолинейного участка после датчика расхода должна быть не менее трёх номинальных диаметров трубопровода.

- 2.2.2 Установка датчика расхода на трубопроводе производится в соответствии с монтажным чертежом 345.01.00.000 МЧ.
- 2.2.3 ВНИМАНИЕ: ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СВАРОЧНЫХ РАБОТ НА ТРУБОПРОВОДЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАТЧИК РАСХОДА В КАЧЕСТВЕ МОНТАЖНОЙ ВСТАВКИ!
- 2.2.4 Датчик расхода необходимо установить таким образом, чтобы стрелка на его корпусе совпадала с направлением потока жидкости в трубопроводе.
- 2.2.5 Электрическое подключение датчика расхода необходимо произвести в соответствии с приложением В.
 - 2.3 Использование изделия
- 2.3.1 Определение расхода Q, в м 3 /ч, без использования вторичного преобразователя (см. Приложение B, рисунок B.1), производится по формулам

$$Q = 3600 \cdot K \cdot f_{Bbix}, \tag{1}$$

$$Q = \frac{Q_{\text{наиб}} \cdot (I - 4)}{16},\tag{2}$$

где $f_{\text{вых}}$ — частота импульсной последовательности с выхода датчика расхода, Γ ц, измеренная с помощью частотомера, входящего в состав информационно-измерительной системы;

 $Q_{\text{наиб}}$ – верхний предел измерения расхода, м³/ч;

I — ток на выходе датчика расхода, мА;

К – цена выходного импульса (см. таблицу 1).

2.3.2 Расчет потери давления ΔP_i (МПа) на датчике расхода при расходе Q_i (м³/ч) производится по формуле

$$\Delta P_i = K_{Jy} \cdot \rho_c \cdot \left(\frac{Q_i}{Q_{uau\delta}}\right)^2, \tag{3}$$

где ρ_c- плотность измеряемой среды, т/м³;

 $Kд_y-$ конструктивный коэффициент, зависящий от размеров проточной части датчика расхода, МПа \cdot м 3 /т, см. таблицу 4.

Таблица 4

Типоразмер дат-	ДРС-12A, ДРС-12M, ДРС-25A(Г),	ДРС-25(Г), ДРС-50(Г), ДРС-
чика расхода	ДРС-25М(Г), ДРС-100М(Г), ДРС-200М(Г), ДРС-500Н	200(Γ), ДРС-300(Γ), ДРС- 500M(Γ)
Кду	0,6·10 ⁻¹	1,0·10 ⁻¹

2.3.3 Определение предельных значений погрешности датчика расхода в условиях эксплуатации, производится по формуле

$$\delta \theta = \sqrt{\delta_{\pi}^{2} + \left(\frac{\Delta_{C}^{10} \cdot (t_{i}^{c} - 20)}{10}\right)^{2}} , \%$$
 (4)

- где $\delta_{\text{д}}$ предельное значение основной относительной погрешности датчика расхода, %;
 - $\Delta^{10}{}_{\rm c}$ дополнительная погрешность датчика расхода от измерения температуры измеряемой среды, %, на каждые 10 °C;
 - $t_i{}^c$ значение рабочей температуры измеряемой среды, °С.

3 Поверка

3.1 Поверке подлежат датчики расхода при выпуске из производства, находящиеся в эксплуатации, на хранении и выпускаемые из ремонта.

Межповерочный интервал - четыре года.

3.2 Поверка датчика расхода проводится в соответствии с инструкцией МП 0596-1-2017 "ГСИ. Датчики расхода ДРС. Методика поверки".

4 Техническое обслуживание

- 4.1 Обслуживание датчика расхода в процессе эксплуатации заключается в периодических осмотрах, не реже одного раза в десять месяцев:
 - состояния герметизирующих элементов датчика расхода;
- состояния наружных поверхностей, отсутствие вмятин, следов коррозии и других повреждений;
 - целостности соединительного кабеля и надежности соединений;
 - целостности заземления.
- 4.2 Осмотр датчика расхода при работе на средах, вызывающих отложения на проточной части преобразователя расхода ПР, должен производиться в следующей последовательности:
 - отключить питание;
 - отсоединить заземляющее устройство и присоединительный кабель;
 - остановить перекачку жидкости по трубопроводу;
 - убедиться в отсутствии избыточного давления в трубопроводе;
 - отвернуть фланцевый крепеж и извлечь датчик расхода.

Осмотреть проточную полость датчика расхода, удалить механические примеси и промыть рабочую полость ацетоном ГОСТ 2768-84 или бензиновым растворителем **Нефрас С2-80/120** (ТУ 38.401-67-108-92). Осмотреть со-

стояние клеммных соединений и при необходимости промыть контакты спиртом ГОСТ 17299-78.

- 4.3 Установить датчик расхода на рабочее место, подсоединить заземляющее устройство и соединительный кабель.
- 4.4 Осмотр и ремонт, связанные со вскрытием составных частей датчика расхода, проводить только в специализированной мастерской.
- 4.5 При выходе из строя в течение гарантийного срока эксплуатации датчик расхода или его составные части должны быть отправлены на предприятие-изготовитель с приложением акта и паспорта с отметкой о характере неисправности.
- 4.6 Отказы датчика расхода, которые могут привести к аварийной ситуации, связанны с нарушением герметичности по монтажным фланцам или по узлам уплотнения внутри датчика расхода.

При обнаружении отказа, связанного с монтажом датчика расхода, необходимо перекрыть трубопровод, "сбросить" давление и устранить нарушение уплотнения по фланцам.

Отказы, связанные с нарушением герметичности внутри датчика расхода, следует устранять только на предприятии-изготовителе или в организациях, имеющих разрешение (лицензию) на данный вид работ.

- 4.7 Отказы и критерии предельных состояний:
- потеря герметичности по отношению к внешней среде по корпусным деталям;
 - нарушение герметичности разъемных и неразъемных соединений;
 - выход за пределы номинального рабочего напряжения;
- изменение геометрических размеров и состояния поверхностей внутренних деталей, в том числе корпусных, влияющих на функционирование датчиков расхода.

5 Хранение

- 5.1 Датчик расхода должен храниться на стеллаже в упакованном виде в сухом отапливаемом помещении при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 °C и относительной влажности до 80 %. Воздух не должен иметь примесей агрессивных паров и газов. Группа условий хранения 1(Л) по ГОСТ 15150-69.
 - 5.2 Обслуживание датчика расхода во время хранения не предусматривается. Назначенный срок хранения 10 лет.

6 Транспортирование

6.1 Транспортирование датчика расхода должно производиться в упаковке в контейнерах, закрытых железнодорожных вагонах, в трюмах речных судов, в герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и автомобильным транспортом с защитой от атмосферных осадков.

При отгрузке и выгрузке датчика расхода, поставляемого в составе счётчика жидкости СЖУ, необходимо соблюдать требования, оговоренные предупредительными знаками на таре.

- 6.2 Транспортирование датчика расхода по грунтовым дорогам допускается в кузове грузового автомобиля на расстояние до 500 км со скоростью до 40 км/ч.
 - 6.3 При транспортировании датчика расхода должны соблюдаться:
- "Правила перевозок грузов автомобильным транспортом", утвержденные Министерством автомобильного транспорта РСФСР 30 июля 1971г;
- "Технические условия погрузки и крепления грузов", М., "Транспорт", 1978г;
- "Правила перевозки грузов", утвержденные Министерством речного флота РСФСР приказ № 144 от 14 августа 1978г;
- "Общие и специальные правила перевозки грузов", утвержденные Министерством морского флота РСФСР в 1979 г.

7 Утилизация

7.1 Утилизация датчиков расхода производится по инструкции эксплуатирующей организации.

ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное)




Таблица А.1

Размеры в мм

Типоразмер	Н	L	D	d	d_1	b
ДРС-12А	345	140	91	40	48	7
ДРС-12М	341	139	75	40	48	7

Рисунок А.1 - Датчик расхода ДРС-12A, ДРС-12M на давление PN 25 МПа. Общий вид

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А

(обязательное)




Таблица А.2

Размеры в мм

Типоразмер	DN	Н	L	D	d	d_1	b
HDC 25	100	395	160	139	40	90	11,5
ДРС-25	80	386	139	113	40	80	11,5
ДРС-25А(Γ)	50	345	140	91	40	48	11,5
прс 50	100	395	160	139	50	90	14
ДРС-50	80	386	139	113	50	80	14
ДРС-200	100	395	160	139	80	98	16
ДРС-300	100	415	160	139	100	102	16

Рисунок А.2 - Датчик расхода ДРС-25А(Г),-25,-50,-200, ДРС-300 на давление PN 25 МПа. Общий вид.




Рисунок А.3 - Датчик расхода ДРС-25Г,-50Г,-200Г,-300Г на давление PN 25 МПа. Общий вид.




Таблица А.4

Размеры в мм

Типоразмер	Н	L	D	d	d_1	b
ДРС-12А	345	141	91	40	48	7
ДРС-12М	341	140	75	40	48	7

Рисунок А.4 - Датчик расхода ДРС-12A, ДРС-12M на давление PN 6,3 МПа. Общий вид




Рисунок А.5 - Датчик расхода ДРС-25А(Γ),-25(Γ),-50(Γ),-200(Γ), ДРС-300(Γ) на давление РN 6,3 МПа. Общий вид.




Таблица А.6

Размеры в мм

Типоразмер	DN	Н	L	D	В	d	d_1	b
ДРС-25Γ	100	391	161	139	168	40	90	11,5
ДРС-50Г	100	391	161	139	155	50	90	14
ДРС-200Г	100	381	161	139	145	80	98	16
ДРС-300Г	100	381	161	139	142	100	102	16

Рисунок А.6 - Датчик расхода ДРС-25 Γ ,-50 Γ ,-200 Γ ,-300 Γ на давление РN 6,3 МПа. Общий вид.




Рисунок А.7 – Датчик расхода ДРС-500Н. Общий вид




Таблица А.8	Размеры, мм, не более					
Типоразмер	Н	L	D	d	d_1	b
ДРС-25М	341	140	75	40	48	11,5
ДРС-100М	386	140	113	72	80	14
ДРС-200М	407	140	132	90	98	16
ДРС-500М	452	150	178	110	150	16

Рисунок А.8 — Датчик расхода ДРС-25М, -100М, -200М, -500М на давление РN 6,3 МПа. Общий вид

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А (обязательное)




Таблица А.9	Таблица А.9 Размеры, мм, не более					
Типоразмер	Н	L	D	d	d_1	b
ДРС-25М	341	139	75	40	48	11,5
ДРС-100М	386	139	113	72	80	14
ДРС-200М	407	139	132	90	98	16
ДРС-500М	452	149	178	110	150	16

Рисунок А.9 — Датчик расхода ДРС-25М, -100М, -200М, -500М на давление РN 25 МПа. Общий вид

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А (обязательное)




Таблица А.10 Размеры, мм, не более Типоразмер Η L D $d_1 \\$ \mathbf{B}_1 B_2 ДРС-25МГ 75 40 48 316 140 111 ДРС-100МГ 356 140 113 72 80 133 ДРС-200МГ 140 132 90 98 374 142 ДРС-500МГ 418 150 178 130 150

Рисунок А.10 — Датчик расхода ДРС-25МГ, -100МГ, -200МГ, -500МГ на давление РN 6,3 МПа. Общий вид

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А (обязательное)

96 \mathcal{I} защитная пломба дрс d_1 0 *B*₂ B_1

Таблица А.11 Размеры, мм, не более Типоразмер Η L d $d_1 \\$ \mathbf{B}_1 \mathbf{B}_2 75 ДРС-25МГ 139 40 48 316 111 ДРС-100МГ 356 139 113 72 80 133 ДРС-200МГ 139 374 132 90 98 142

178

130

150

ДРС-500МГ


418

149

Рисунок А.11 — Датчик расхода ДРС-25МГ, -100МГ, -200МГ, -500МГ на давление PN 25 МПа. Общий вид

ПРИЛОЖЕНИЕ Б (обязательное)

Чертёж средств взрывозащиты датчика расхода ДРС




1-Гайка; 2-Бобышка; 3-Бобышка; 4-Стойка; (Корпус 010А фирмы 3АО "Глобальная инжиниринговая компания" в составе: 5-Корпус; 6, 7-Крышки; 8-Штуцер); 9-Скоба; 10-Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М6x12-5.6-А9А; 11-Кабельный ввод АТЕLEX 20НК Ni IP67 фирмы АТЭКС-Электро; 12-Контргайка, 13-Гайка; 14-Компаунд Permatex Pipe joint Compound 51d.

- 1. Свободный объём взрывонепроницаемой оболочки 350 см3. Испытательное давление 1,5 МПа.
- 2. Материал корпуса поз.5 и крышек поз.6, 7 сплав АК-12 ГОСТ 1583-93; гайки поз.1, бобышек поз.2 и 3, стойки поз.4 12Х18Н1ОТ ГОСТ 5632-2014.
- 3. На поверхностях, обозначенных "Вэрыв" не допускаются забоины, трещины и другие дефекты.
- 4. Кабельный ввод поэ.11 предназначен для монтажа кабеля с нарижным диаметром от 6,5 до 14 мм.
- 5. В резьбовых соединениях должно быть не менее 5 полных непрерывных неповрежденных витков в зацеплении. Резьбовые взрывонепроницаемые соединения контрятся крышки поз.6, 7 с корпусом поз.5 скобой поз.9; стойка поз.4 с корпусом поз.5 контргайкой поз.12 и бобышкой поз.3 гайкой поз.13.
- 6. Прочность и герметичность кабельного ввода должна соответствовать требованиям ГОСТ 30852.1-2002 п.15.7.
- 7. Шероховатость всех взрывозащитных поверхностей 🗸 Ra3,2 .

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б (обязательное)


Чертёж средств взрывозащиты датчика расхода ДРС-25А



1-Гайка; 2-Бобышка; 3-Бобышка; 4-Стойка; (Корпус 010А фирмы ЗАО "Глобальная инжиниринговая компания" в составе: 5-Корпус; 6, 7-Крышки; 8-Штуцер); 9-Скоба; 10-Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М6х12-5.6-А9А; 11-Кабельный ввод АТЕLEX 20НК Ni IP67 фирмы АТЭКС-Электро; 12-Контргайки; 13-Компаунд Регтаtex Pipe joint Compound 51d.

- 1. Свободный объём вэрывонепроницаемой оболочки 350 см³. Испытательное давление 1,5 МПа.
- 2. Материал корпуса поз. 5 и крышек поз. 6, 7 сплав АК-12 ГОСТ 1583-93; гайки поз. 1, бобышек поз. 2 и 3 сталь 20Х13 ГОСТ 5632-2014; стойки поз. 4 12Х18Н1ОТ ГОСТ 5632-2014.
- 3. На поверхностях, обозначенных "Вэрыв" не допускаются забоины, трещины и другие дефекты.
- 4. Кольца иплотнительные поз. 12 и 17 предназначены для монтажа кабеля с наружным диаметром от 6,5 до 14 мм.
- 5. В резьбовых соединениях должно быть не менее 5 полных непрерывных неповрежденных витков в зацеплении. Резьбовые вэрывонепроницаемые соединения контрятся: крышки поз. 6, 7 с корпусом поз. 5 скобой поз. 9; стойка поз. 4 с корпусом поз. 5 и бобышкой поз. 3 – контргайками поз. 12.
- 6. Прочность и герметичность кабельного ввода должна соответствовать требованиям ГОСТ 30852.1-2002 п.15.7.
- 7. Шероховатость всех вэрывозащитных поверхностей 🗸 /Ra3.2.

ПРИЛОЖЕНИЕ В (обязательное)



ИП1, ИП2- источник питания постоянного тока с напряжением Uп=(24±4)В;

R1 - резистор марки C2-23 (3±1) кОм или аналогичный;

Rн - сопротивление нагрузки токового выхода;

Сч - частотомер типа Ч3-63 ДЛИ2.721.007 ТУ;

В - вольтметр универсальный типа В7-38 Гр2.710.031 ТУ;

 $I_{
m BЫX}$ - выходной токовый сигнал; $f_{
m BЫX}$ - выходной частотный сигнал.

Рисунок В.1 – Схема электрическая соединений и подключения датчика расхода ДРС




Рисунок В.2 — Схема электрическая соединений и подключения датчика расхода ДРС с блоком БПИ-01.1

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В (обязательное)




Рисунок В.3 – Схема электрическая соединений и подключения датчика расхода ДРС с блоком БВР.М





Рисунок В.4 – Схема электрическая соединений и подключения датчика расхода ДРС с контроллером МИКОНТ-186

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В (обязательное)



ИП1, ИП2- источник питания постоянного тока с напряжением Uп=(24±4)В;

R1 – резистор марки C2-23 (3±1) кОм или аналогичный;

Rн — сопротивление нагрузки токового выхода (с HART не менее 250 Ом);

Сч - частотомер Ч3-63 ДЛИ2.721.007 ТУ;

В — вольтметр универсальный типа B7-38 Гр2.710.031 ТУ или устройство с HART протоколом;


 $I_{\text{вых}}$ – выходной токовый сигнал;

 $f_{\text{вых}}$ – импульсный выходной сигнал.

Примечание — Частотомер должен обеспечивать время измерения не менее 10 с.

Рисунок В.5 – Схема электрическая соединений и подключения датчика расхода ДРС (с интерфейсом HART)

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В (обязательное)



ИП1, ИП2- источник питания постоянного тока с напряжением Uп=(24±4)В;

R1 - резистор марки C2-23 (3±1) кОм или аналогичный;

Сч - частотомер типа Ч3-63 ДЛИ2.721.007 ТУ;

 $f_{\text{вых}}$ — импульсный выходной сигнал.

Примечание — Частотомер должен обеспечивать время измерения не менее 10 с.

Рисунок В.6 – Схема электрическая соединений и подключения датчика расхода ДРС (с интерфейсом RS-485).

HW 000'00'10'57E

Техническая характеристика

	Типоразмер датчика расхода, рисунок											
Наименование показателя	ДРС-25	ДРС-50	ДРС-200	ДРС-300	ДРС-12А	ДРС-25A	ДРС-500Н	ДРС-12М	ДРС-25М	ДРС-100М	ДРС-200М	ДРС-500М
			1		2	>	3	4				
1. Номинальный диаметр трубопровода, DN, мм	<i>80;</i>	100		100	5	9	150	5	0	80	100	150
2. Номинальное давление, PN, МПа		2,5 120,0	0) 1 125,01 21		2,5 /.	25,01 ²¹	4,0			2,5 (25,0) ²⁾		
3. Диапазон эксплуатационного расхода, м³/ч	<i>1-25</i>	2-50	<i>8–200</i>	12-300	0,15-12,0	0,8-25,0	15-500	0,15-12,0	0,8-25,0	3-100	5-200	<i>15–500</i>
4. Трубопровод:											•	•
-длина прямолинейного участка до датчика, не менее	5DN											
-длина прямолинейного участка после датчика,не менее	3DN											
-наружный диаметр, D, мм		89 (89) ^{1) 2)}		2)	57 /	50) ²⁾	159	57 (60) 21	89 (89) ²⁾	108 (114) 21	159 (168) ²⁾
-толщина стенки, s, мм		5 (7) ^{1) 2}	' 5 (10) ¹⁾	(12) ²⁾	4	71 ²¹	5	4 /	71 21	5 (9) ²⁾	5 (12) 2)	5 (16) ²¹
5. H, mm		415 (432) ^{11 21}		422 442 ^{1) 2)}	360 l	380) ²¹	390	354 /.	3 <i>721</i> ²¹		422 (440) 21	
6. L, MM		208 (35	51 ¹¹ (379) ²¹		175 (3271 ²¹	320	178 /2	284) ²⁾	-		200 (406) ²⁾

¹⁾ Параметры для варианта датчика расхода с линзовым уплотнительным элементом на PN 20,0 МПа.

Технические требования


- 1. *Размеры для справок. 2. Сварной шов по ГОСТ 16037-80-У5-Р выполнить односторонним с внешней стороны. 3. Припой ПОС 61 ГОСТ 21930-76. 4. Электромонтаж производить согласно 345.01.00.000-01 РЭ или 345.01.00.000-02 РЭ. 5. Проволока ММ-4,0 ТУ 16.К71-087-90 и кабель КВВГ-4х0,75 ГОСТ 1508-78 с изделием не поставляются.
 - 6. После монтажа на датчике расхода ДРС устанавливается пломба.


				345.01.00.000 MY						
Hob.	UNA 1468-2017	Tokujoeba	03.11.14	7 7	Лит.	Масса	Масштаб			
Изм. Лист	№ докцм.	Γ Ι ΟΘΠ.	[lama]	Датчик расхода						
Разраб.	Артамонов	\$41-	27.01,17	ДРС	01	_	_			
Пров	Вашурин	Bacces	27.01.17	Монтажный чертеж	1					
Т.контр.		-41	<u> </u>	поппажные першеж	Лист 1 Листов 5					
		12 00			l		@ B #			
Н.контр.		Toetyrjers			A0	"ИПФ "Си	<i>бНА</i> (1) М			
Утв.	Deputzep	1Rbin	02.02.17							


Копировал


Формат АЗ


²⁾ Параметры для варианта датчика расхода с линзовым уплотнительным элементом на PN 25,0 МПа.























По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395) 279-98-46 Киргизия (996)312-96-26-47 Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Таджикистан (992)427-82-92-69 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта sna@nt-rt.ru || Сайт: http://sibneft.nt-rt.ru